




CAPÍTULO


004

-Reducción o Transición


Reducción



Reducción




Reducción





Reducción




4

Unir los cuatro lados con cinta de aluminio por el exterior



Reducción




5

□ Girar el conducto en posición cara interior hacia arriba



Reducción




6

□ Cerrar el primer lado en posición 90° vertical



Reducción




7

□ Cerrar el segundo lado en posición 90° vertical



Reducción




8

□ Cerrar la parte recta del tercer lado



Reducción




9

Terminar con la parte de la reducción



Reducción




10

Presar la junta de cierre



Reducción



11

Colocar la cinta de aluminio en el ángulo de cierre.